


Erdbaulabor Gerowski
 Westring 8
 24850 Schuby
 Tel. 0 46 21 / 94 94 74
 Datum: 06.10.2005
 Bearbeiter: gj

Körnungslinie
KG-2 - PSS
Böward&Hansen

Prüfungsnummer: 1
 Probe entnommen am: 05.10.2005
 Art der Entnahme: gelieferte Probe
 Arbeitsweise: Naßsiebung



Bezeichnung: 1
 Bodenart: S, G
 Tiefe: Durchschnittsprobe
 Entnahmestelle: Halde

Bemerkungen: Bedingung nicht erfüllt.
 Bericht: Anlage:

Erdbaulabor Gerowski
Westring 8
24850 Schuby
Tel. 0 46 21 / 94 94 74

Bericht:
Anlage: 6

Körnungslinie

KG-2 - PSS

Böward&Hansen

Bearbeiter: gl

Datum: 06.10.2005

Prüfungsnummer: 1

Probe entnommen am: 05.10.2005

Art der Entnahme: gelieferte Probe

Arbeitsweise: Naßsiebung

Prüfung DIN 18 123 - 4

Bezeichnung: 1

Bodenart: S, G

Tiefe: Durchschnittsprobe

Entnahmestelle: Halde

d10/d30/d60 [mm]: 0.249 / 0.594 / 5.845

Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 6151.00

Siebanalyse

Korngröße [mm]	Rückstand [g]	Rückstand [%]	Siebdurchgänge [%]
56.0	0.00	0.00	100.00
45.0	0.00	0.00	100.00
31.5	568.40	9.24	90.76
22.4	355.20	5.78	84.98
16.0	444.30	7.22	77.76
8.0	802.80	13.05	64.71
4.0	620.10	10.08	54.62
2.0	337.50	5.49	49.14
1.0	481.70	7.83	41.31
0.5	932.50	15.16	26.14
0.25	994.30	16.17	9.98
0.125	336.80	5.48	4.50
0.063	91.30	1.48	3.02
Schale	185.60	3.02	-
Summe	6150.50		
Siebverlust	0.50		

ERDBAULABOR GEROWSKI

Westring • 24849 Schuby

tel. 0 46 21 / 94 94 74 • Fax 94 94 75

llw