

Erdlablabor Gerowski
 Westring 8
 24850 Schuby
 Tel. 0 46 21 / 94 94 74

Bericht: 2
 Anlage: 2

Körnungslinie nach DIN EN 933

BV: Lehnshalling

Bearbeiter: gi

Datum: 23.09.08

Prüfungsnummer: 2
 Probe entnommen am: 23.09.08
 Art der Entnahme: gelieferte Probe
 Arbeitsweise: Nabstiebung

Bezeichnung: Probe 2
 Bodenart: G, gs, ms'
 Tiefe: Halde
 Entnahmestelle: gelieferte Probe
 k [m/s] (Hazen): 6.670E-4
 U/Cc: 66.7/0.3
 d10/d30/d60 [mm]: 0.240 / 0.993 / 15.993
 Siebanalyse:
 Trockenmasse [g]: 10423.00

Siebanalyse

Korngröße [mm]	Rückstand [g]	Rückstand [%]	Siebdurchgänge [%]
63.0	0.00	0.00	100.00
56.0	666.40	6.39	93.61
45.0	272.20	2.61	90.99
31.5	1094.40	10.50	80.49
16.0	2136.00	20.49	60.00
8.0	1199.10	11.51	48.49
4.0	427.80	4.10	44.39
2.0	299.40	2.87	41.52
1.0	1184.90	11.37	30.15
0.5	1296.50	12.44	17.71
0.25	770.10	7.39	10.32
0.125	470.60	4.52	5.80
0.063	171.10	1.64	4.16
Schale	433.70	4.16	-
Summe	10422.20		
Siebverlust	0.80		