

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.KG

Anerkannte Prüfstelle gemäß "RAP Stra" für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau.

Fremdüberwachung Nr. 0278/25

vom 12.05.2025/Lo/gie

Auftraggeber:

Böwadt & Hansen

Kies- und Schotterwerk GmbH

Europastraße 1a 24976 Handewitt

Auftragssache:

Untersuchung nach den TL G SoB-StB 20/23

"Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau",

Teil: Güteüberwachung

Lieferkörnungen und Probenmenge:

Frostschutzschicht 0/32 mm - ca. 40 kg

Probenahme:

am 05.03.2025 durch Herrn Lobach, asphalt-labor

Entnahmestelle:

Halde

Herkunft:

Haurup-Süd

Anforderungen:

TL SoB-StB 20, HVA B-StB (SH)-S

Baubeschreibung Abschnitt 5 und TL Gestein-StB 04/23

Die Fremdüberwachung umfasst 3 Seiten und 3 Anlagen.

Seite 2 zur Fremdüberwachung Nr. 0278/25 vom 12.05.2025

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.KG

Anerkannte Prüfstelle gemäß "RAP Stra" für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau.

1. <u>Labortechnische Untersuchungen</u>

Die labortechnischen Untersuchungen erfolgten nach den in den TL SoB-StB 20 angegebenen Prüfverfahren, jeweils in der neuesten Fassung.

Die Anforderungen wurden den TL SoB-StB 20 entnommen.

1.1 Gemischspezifische Eigenschaften

Frostschutzschicht 0/32 mm (Kies-Sand-Gemisch GI)

| Prüfgegenstand | Prüfverfahren | Einheit | lst | Soll | Kate | gorie |
|---------------------------------|-----------------------|------------|----------|----------|------------------|---|
| | | | | | lst | Soll |
| Korngrößenverteilung | DIN EN 933-1: | Durchgang | | | | |
| (Grafik s. Anlage 2) | 2012 | M% | | | | |
| Korngröße [mm] | | | | | | |
| 0,063 | | | 2,1 | ≤ 5 | UF₃ | UF₅ |
| 0,125 | | | 4 | | | |
| 0,25 | | | 12 | | | |
| 0,5 | | | 28 | | | |
| 1,0 | | | 41 | 1 | | Danis and San |
| 2,0 | | | 47 | 15-60* | | |
| 4,0 | | | 51 | | | |
| 5,6 | | | 55 | | | |
| 8,0 | | | 65 | | | |
| 11,2 | | | 75 | | | |
| 16,0 | | | 84 | 47-87 | | |
| 22,4 | | : | 92 | | | 00 |
| 31,5 | | | 99 | 90-99 | OC ₉₀ | OC ₉₀ |
| 45,0 | | | 100 | 100 | | |
| Kornformkennzahl | DIN EN 933-4: 2015 | M% | 8 | ≤ 55 | SI ₁₅ | SI ₅₅ |
| Anteil gebrochener Körner | DIN EN 933-5: | | | | | |
| -vollständig gebr. Ctc | 2023 | M% | entfällt | - | - | - |
| -vollständig u. teilw. gebr. C。 | | M% | | 90-100 | | |
| -gerundet. C _r | | M% | | - | | |
| -vollständig gerundet. Ctr | | M% | | 0-3 | | |
| Korndichte ρ _P | DIN EN 1097-6: | Mg/m³ | 2,63 | | | |
| Prüfkörnung: 0/31,5 mm | 2022, Anhang H | I IVIG/III | 2,03 | - | | - |
| - Proctordichte (Anlage 3) | DIN EN 13286-2: | | | | | |
| - ρ _d ΄ | 2010+AC:2012 | Mg/m³ | 2,10 | - | - | - |
| - w′ | | % | 7,7 | - | - | - |

gemäß HVA B-StB (SH)-S, Baubeschreibung Abschnitt 5



Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.KG

Anerkannte Prüfstelle gemäß "RAP Stra" für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau.

1.2 Gesteinspezifische Eigenschaften

| Prüfgegenstand | Prüfverfahren | Einheit | lst | Soll | Kategorie | |
|-----------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | lst | Soll |
| - Rohdichte pp | DIN EN 1097-6: | | | | | |
| Prüfkörnung: 0,063/5,6 mm | 2022, Anh. A | Mg/m³ | 2,62 | - | - | - |
| - Widerstand gegen | DIN EN 1097-2: | | | | | |
| Schlagzertrümmerung | 2022 | | | | | |
| Prüfkörnung: 8/12,5 mm | | | | | | |
| - Kornformkennzahl | | M% | entfällt | - | | |
| - Einzelwerte SZ | | M% | | | | |
| Mittelwert SZ | | M% | | - | - | - |
| - Widerstand gegen | DIN EN 1367-1: | | | | | |
| Frost-Tau-Wechsel | 2007 | | | | | |
| Prüfkörnung: 8/16 mm | | | | | | |
| - Absplitterungen: ≤ 4,0 mm | | M% | 0,4 | <u><</u> 4 | F ₁ | F ₄ |

2. Betriebsbeurteilung und WPK

| Prüfgegenstand | Beurteilung |
|--|---------------|
| - Aufbereitung und Lagerung | ordnungsgemäß |
| Kennzeichnung der Halden | ordnungsgemäß |
| - WPK-Handbuch | ordnungsgemäß |
| - WPK-Beauftragter | Herr Böwadt |
| - WPK-Durchführung | ordnungsgemäß |

3. Beurteilung

Das untersuchte Material entspricht hinsichtlich der gemischspezifischen und gesteinsspezifischen Eigenschaften den Anforderungen der TL SoB-StB 20 und dem HVA B-StB (SH)-S, Baubeschreibung Abschnitt 5, an eine Frostschutzschicht 0/32 mm.

as phalt-labor Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. KG

Dipl.-Ing. Steiniger Prüfstellenleitung Dipl.-Ing. Schröder Sachbearbeiter

 \emptyset = S-H

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH

Amtsgericht Kiel HRA 259 SE Prüfstelle des BÜV Nord e.V. Ulrich

Anlage 1/Blatt 1 zur Fremdüberwachung Nr. 0278/25 vom 12.05.2025



Anerkannte Prüfstelle gemäß "RAP Stra" für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau.

Betriebsbeurteilung

Gewinnungsstätte und Aufbereitung

Die Gewinnungsstätte liegt in einer Endmoräne und ist sachgemäß erschlossen. Unbrauchbare Einlagerungen sind augenscheinlich nicht festgestellt worden.

Das im Abbau befindliche Gebiet weist im Trockenabbau nachstehende Abmessungen auf:

Wandlänge: ca. 150 m Wandhöhe: bis zu ca. 4 m

Abraum: ca. 0,5 m, abgeräumt

Kornaufbau: bis ca. 200 mm

Der Nassabbau erfolgt bis zu einer Tiefe von 8 m.

Gewinnung und Aufbereitung des Materials:

Abbau: mit Ladegeräten und Seilbagger mit Schürfkübel

Fraktionierung: über Trockensiebanlage

Aufbereitete Lieferkörnungen: 0/5, 5/32 und > 32mm

FSS u.L. und FSS 0/32 o.L.

Lagerung: erfolgt auf Halden

Die Verladung erfolgt mittels Radlader oder Dosieranlage mit 4 Doseuren.

i im Bundesverband ngiger Institute für hnische Prüfungen e.V.

Anlage 1/Blatt 2 zur Fremdüberwachung Nr. 0278/25 vom 12.05.2025

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.KG

Anerkannte Prüfstelle gemäß "RAP Stra" für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau.

Petrografische Zusammensetzung

Das im Werk Haurup-Süd anstehende Gestein stammt aus den Schmelzwassersedimenten der Sander der Weichsel-Eiszeit.

Gesteinskundliche Untersuchungen von groben Gesteinskörnungen

Prüfverfahren: DIN EN 932-3:2022

| Gesteinsart/Gruppe | M% |
|---|----|
| Quarzit/Quarz | 10 |
| Sandstein, Opalsandstein | 3 |
| Rhyolithe, Porphyre | 0 |
| Kalkstein | 2 |
| Kristallin, Granit, Gneis | 48 |
| Flint, Feuerstein (alle Varietäten) | 34 |
| Sedimente (Schiefer, Tonstein, Grauwacke) | 1 |
| Basalt / Diabas | 1 |
| Eisenkonkretionen | 1 |
| Sonstige (nicht bestimmbare) | 0 |

Gesteinskundliche Untersuchungen von feinen Gesteinskörnungen

Prüfverfahren: DIN EN 932-3:2022 und TP Gestein-STB, Teil 3.1.2

Überwiegend gedrungene Körner mit scharfen und abgerundeten Kanten sowie walzenförmig bis kugelig runde Körner mit glatter Oberfläche. Die Körner sind überwiegend hellbraun mit einzelnen rötlichen und weißen Anteilen.

| Gesteinsart/Gruppe | M% |
|---|----|
| Petrografische Zusammensetzung im Anteil 0,125/2,0 mm: | |
| Quarzit, Quarz | 77 |
| Kalkformationen | 0 |
| Kristallin, Granit, Gneis | 13 |
| Flint / Feuerstein | 0 |
| Schiefer, Tonstein, Grauwacke | 0 |
| Sonstige (nicht bestimmbare) | 10 |

Prüfstellenleitung: Dipl.-Ing. Steiniger


Dipl.-Ing. Lüthje

Anlage 2 zur Fremdüberwachung Nr. 0278/25 vom 12.05.2025 asphalt-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.KG

Anerkannte Prüfstelle gemäß "RAP Stra" für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau.

Frostschutzschicht 0/32 mm




zur Fremdüberwachung Nr. 0278/25



Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.KG

Anerkannte Prüfstelle gemäß "RAP Stra" für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau.

PROCTORKURVE nach DIN EN 13286-2



Anteil Überkorn:

1 M.-%

Wassergehalt Überkorn:

0,5 %

Versuchszylinder D:

150 mm

Korndichte Überkorn:

2,61 Mg/m3 Korndichte:

2,63 Mg/m3

Fallgewicht:

4,50 kg

Proctordichte ohne Überkorn

100% Proctordichte

2,09 Mg/m³

Proctordichte mit Überkornkorrektur 100% Proctordichte

2,10 Mg/m³

optimaler Wassergehalt

7,7 %

optimaler Wassergehalt

7,7 %

Prüfstellenleitung: Dipl.-Ing. Steiniger Dipl.-Ing. Lüthje


Dipl.-Ing. Heinrichs

Dipl.-Ing. Lobach

Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 1 D-23812 Wahlstedt Telefon (0 45 54) 99 200 Telefax (04554) 992030

Prüfungen an Böden · Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH Amtsgericht Kiel HRB 181 SE Geschäftsführer: Ulrich Lüthje, Thomas Lobach



Hydraulisch gebundene Gemische · Schichten ohne Bindemittel mail@asphalt-labor.de · www.asphalt-labor.de Amtsgericht Kiel HRA 259 SE Prüfstelle d Prüfstelle des BÜV Nord e.V.